

DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF VKM MØRTLER

VKM KC 35/65/650 - VKM F5 Funktionsmørtel
VKM F2,5 Funktionsmørtel - VKM KKh 20/80/475

Mørtelfuger kræver kun et minimalt vedligehold ved korrekt udførelse. Dog bør der foretages regelmæssige eftersyn af murværket, således eventuelle skader kan blive udbedret. Der bør udpeges en person med murermæssig/teknisk baggrund. Og eftersynet bør foretages, hvert 3 til 5 år afhængig af placering i forhold til miljø.

- Der bør foretages en visuel besigtigelse og eventuelle skader undersøges nærmere og der lægges en plan for reparation af det skadede murværk.
- Der bør bruges samme type mørtel til skadesudbedring som der er brugt til opmuring af bygningen



www.hroffest.dk / 05/2024

Oplysninger vedrørende ovenstående kan findes i bygningens kvalitetsmanual.

Eventuelle reparationer skal udføres i henhold til gældende standard.

Vedrørende evt. afsyring henvises til bygningens kvalitetsmanual.



Vejledning
Vejen til et godt murværk